

وه زارهي ته ندروستي

ژماره: ٩٨٣٥ له ٢٠٢٢/٧/٦

پالپشت به ماددهي (حه وته م) له ياساي وه زارهي ته ندروستي ژماره (١٥) ي سالي ٢٠٠٧ ئەم رينماييانهي خواره وه مان ده رکرد :-

رينمايي ژماره (٥) ي سالي ٢٠٢٢

رينمايي مؤلته پيداني (کارگهي به رهه مه گيائي و سروشتيه کان و ناماده کراوي پوهه کي سروشتي و شيوهي ده زمانسازي و گزويگيائي سروشتي و قوتوبه ندرکدني به رهه مه گيائيه کان) له هه ريمي کوردستان - عيراق

ماددهي (١): پيناسه کان

بو هه ره به كه له ووشه و زاراهه کان كه دپت له هه رشوي نيكد ا بيت مانايه کي تايبه تي هه به وه كه له خواره وه دا ها تووه .

١- وه زارهي ته ندروستي :- وه زارهي ته ندروستي هه ريمي کوردستان - عيراق .

٢- وه زارهي بازرگاني و پيشه سازي : وه زارهي بازرگاني و پيشه سازي هه ريمي کوردستان - عيراق .

٣- به رپوه به رايه تي كوئترولي ده زمان (KMCA) لايه ني تايبه تمه ند به رپگه پيدان به هيئان و پشکين و چاودي ري بازاري ده زمان له هه ريمي کوردستان .

٤- سه نديکايي ده زمانسازاني کوردستان - عيراق / به رپر سه له پيداني مؤلته تي هه موو ده زمانخانه و کوگاگاني ده زمان / کوردستاني - عيراق

٥- شيوهي ژه مي ده زماني : (Pharmaceutical Dosage Form) دواين شيوهي ناماده کراوي ده زمانه بو به کارهيئان له لايه ن به کارهيئنه رانيه وه كه له ده زماني گيائي و پوهه کي يان ناماده کراوي پوهه كه يان ناماده کراوي سروشتي يا خود به رهه مي کيميائي پيکديت له شيوهي خه پله يان كه پسول يان هاراهه يان ده نکوله يان گيراوه به هه موو شيوه به كه يان بو به يان فتيل يان مه رهه م يان کریم يان موشه ماي پيست يان پرژين .

٦- پوهه کي سروشتي پزيشکي : (Herbal Plant) هه مو ئەو پوهه کانه به چ به ته ري يان وشکي بيت پيکها ته که ي ماددهي کيميائي سروشتي و کاربگه ري فيسيؤلوزي يان ده زماني هه به به کارديت بو ده ستنيشانکردن يان چاره سه ر يان به رگري کردن و خو پاراستن له نه خو شي به مه رجیک پوهه که که وه کو خو ي بيت هيچ جو ره کرداري کي چندراو ، هارپدراو ، پالوتن ، گوشراو ، پارچه کردن ، دلپانندن ، يا خود چرکردنه وه ي به سه ردا نه ها تييت .

٧- به رهه مي سروشتي : (Natural Product) ئەو مادده ييه که ده ره يئراوه له پوهه كه ، يان ئاژهل و گيانداران يان كانزاکان ، يان وردبينه زينده وه ره کان ، يان گيانه وه ره ده ربا ييه کان ، ده شيت ته ر يان وشک بيت ، وه به کارده هيئندريت بو ده ست نيشان کردني نه خو شي يان خو پاراستن يان چاره سه ري سروشتي مرؤف ، وه بنچينه کاني مؤلته پيداني به رهه مه پوهه کيه کاني به سه ردا جي به جي ده بيت .

۸- ئاماده کراوی پووہکی: (Herbal Preparation) ئو مادہ یہیہ کہ چنراوہ یان ہاردراوہ یان پالاوتہ یان بۆیہ یہ یان پۆنی پووہکییہ یان چریشہ یان کریم یان گوشراوہ یاخود دووگیا یان زیاتری تیکہ ل کراو کہ ناوئراوہ (دەرمانی گیایی)....ہند کہ بہ ہوی کرداری پارچہ کرن یان تہکنیکی تایبہت یان دلپاندن و چرکردنہ و بہ دەست ہاتووہ وہ ئەتوانیت وا دابنریت کہ ئامادہ کراوی پووہکی ہموو مادہ چالاکہ کانی بنوینیت کہ چارہ سہری تیدایہ جا گرنگیہ کہی زانرابیت یان نا.

۹- شوینی فرۆشتنی گزوگیای سروشتی: شوینیکی تایبہتہ بہ فرۆشتنی گزو گیای سروشتی بہ ووشکی یان تہری بہ بی شیوہی دەرمانی یان نہ بوونی ہیچ سیفہ تیکی چارہ سہری بۆ ئو گیایہ ، بہ پۆہ دەبریت لہ لایہن کہ سیک کہ وا پروانامہ کہی (کہ متر نہ بیت لہ پۆلی نۆیہ می بنہرہ تی و شارہ زایی ہہ بیت لہ گزوگیای سروشتی)

۱۰- شوینی فرۆشتنی ئامادہ کراوی پووہکی سروشتی پزیشکی:- دامہ زراوہ یہ کی تایبہتہ بہ پووہکی پزیشکی و ئامادہ کراوی پووہکی پزیشکی (تہ واوکہری خۆراکی) یان دەرمانی تیکہ ل کراو کہ بنہرہ تیکی پووہکی ہہ یہ بہ پۆہ دەبریت لہ لایہن دەرمان سازیکی رپییدراو لہ سہندیکای دەرمان سازانی کوردستان.

۱۱- شوینی دەرمان سازی :- کارگہی دەرمان و ناوہندی شیکردنہ و ہی دەرمان و نوسینگہی بلاوکردنہ وہ و پاگہ یاندنی پروپاگہ ندہی دەرمان و کوگای دەرمان و دەرمانخانہ کان لہ خو دہگریتہ وہ کہ رپگہ پیدراوین بہ پیی یاسای سہندیکای دەرمان سازان.

ماددہی (۲):

ہاوردہ کردن و ہہ ناردہ کردن و دروست کردن یان ئامادہ کردن و ئالوگۆرکردنی پووہکی پزیشکی یان ئامادہ کراوی پووہکی یان بہرہ مہ پزیشکیہ کان یان شیوہ ژہمی دەرمانیہ کانی کہ لینی پیکہاتووہ ئەبیت بہ مؤلہ تی لایہنہ پەییوہ ندیدارہ کان بہ پیی رینماییی ژمارہ (۱۱) سالی (۲۰۱۶) ی و ہزارہ تی تہندروستی بیت .

ماددہی (۳):

وہزارہ تی تہندروستی - بہ پۆہ بہ رایہ تی گشتی کاروباری تہندروستی / مؤلہ تی کارکردن بہ و شوینانہ دەدات کہ لہ ماددہی (۱) ئامازہی پیکراوہ .

ماددہی (۴):

مؤلہ تی کردنہ و ہی کارگہی ئامادہ کراوی پووہکی سروشتی و ئامادہ کراوی پزیشکی قوتوبہ ندکراو بۆ بہ دەستہینانی مؤلہ تی یاسایی لہ گرتنہ بہری بہ دەست ہینانی کارگہی ئامادہ کراوی پووہکی سروشتی پزیشکی ، کہ قوتوو بہ ند دەکریت لہ پووہکی پزیشکی بہ مہرجیک ناسنامہی تایبہت بہ پووہکہ کہ بہ شیوہ یہ کی دیار لہ ناو قوتوبہ ندہ کہ یان ہہ لگری پووہکہ کہ ہہ بیت ئەم مہرجانہی پیویستہ:

۱- ئەو لایہنہی کہ بہ نیازہ مؤلہ تی کارگہی ئامادہ کاری ئامادہ کراوی پووہکی سروشتی پزیشکی قوتوبہ ندکراو و ہریگریت ، پیویستہ داواکاری پیشکەش بہ (وہزارہ تی تہندروستی - بہ پۆہ بہ رایہ تی گشتی کاروباری تہندروستی / بەشی ئامادہ کراوی پووہکی و بہرہ مہ سروشتیہ کان) بکات بہ پیی ئەم مہرجانہی خوارہ وہ:

- بە دەست هینانی رەزامەندی لە وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی.
- بە دەست هینانی رەزامەندی بە نوسراو لە شارەوانی ، بەرپۆوە بەری ژینگە و هەرلایەنێکی تاییە تمەند.
- پووپیوی شوپنە (گشتی و تاییەت).
- پیشنیارکردنی پووپیوی بۆ تەلارەکە و دابەش کردنی ناوێ (Lay Out)
- ناوی هیلەکانی مەبەست بە بەرھەم هینانی ئامادەکراو.
- ناوی ئامپیر و ئامرازەکانی پیشنیارکراو بۆ بەکارهینانی لە کارگەکەدا.
- سیستەمی پیشنیارکراو بۆ چارەسەرکردنی ئاوی کارگەکە (ناوێکی و دەرەکی).
- سیستەمی پیشنیارکراو بۆ چارەسەرکردنی هەوای کارگەکە.
- لە ماوێ مانگیکدا وەلامی داواکاریەکە دەدرێتەووە لە میژووی داواکردنیەووە هاوپیچ لە گەڵ هەموو داواکاریەکانی .

ماددە ٥ (٥):

بۆ بە دەست هینانی کارگەیی دروستکردنی ئامادەکراوی پووکی سروشتی ، کە پیکدیت لە بەرھەمی پزیشکی یان پووکی سروشتی پزیشکی کە پووپیستە قوتوبەند بکریت، ئەم مەرجانەیی خوارەووەی پووپیستە.

١- مەرجه گشتیەکان:-

أ- لە کاتی کدا کە تەلارەکە ئامادەبیت لە پیدانی رەزامەندی یاسایی لە گرتنە بەری بە دەست هینانی مۆلەتی کارگەکە ماوێ نیوان داواکاری بە دەست هینانی مۆلەتەکە و رەزامەندی پیدانی مۆلەتەکە بە لایەنی کە مەووە (٦) مانگ دەبیت.

ب- بە دەست هینانی مۆلەتی شارەوانی و هەر لایەنێکی تاییەت بەندە بە داواکاری مۆلەت.

ج- پووپیستە رسوماتی کارگەکە پشت پێ بەستراو بیت بۆ تەلارو تەواو بیت بۆ هەموو ئەو دەرخواوانە کە لێی دەنوسریت و رینگە نادریت هیچ چاکسازیەکە بگیریتە بەر لە شوپنەکەدا پیش بە دەست هینانی مۆلەتی لایەنی تاییەتەمەند لە وەزارەتی تەندروستی

د- دەبیت ژمارەپەکی تەواو هەبیت لە کارمەندی مۆبۆی و شارەزای هونەری و زانستی و کردەیی لە شوپنی کارکردن.

٢- مەرجه تاییەتەکان:

(٢ - ١) توانای مۆقی:

أ- بەرپۆوە بەری کارگە.

١- پووپیستە پزیشکی دەرمانساز بیت دەست بەردار (متفرغ) بیت مۆلەت داربیت لە پیشەکەیی وە رەزامەندی سەندیکای دەرمانسازانی کوردستانی هەبیت.

٢- پووپیستە پزیشکی دەرمانسازانی ئامازە پیکراو شارەزای کارکردنی بە لایەنی کە مەووە (٣) سال بیت لە پیشەیی دەرمانسازانی خۆی.

ب- لێپرسراوی چاودێری جۆرایەتی پیش دەست کردن بە کاری بەرھەم هینان پووپیستە:

- پزیشکی دەرمانساز بیت دەست بەردار بیت و مۆلەتی سەندیکای دەرمانسازانی هەبیت.

- شارەزای کارکردنی بە لایەنی کە مەووە (٣) سال بیت لە بواری خۆی.

ج- لپرسراوی تاقیگه ده بییت یه کییک بییت له ده رچوانی (کۆلیژی پزشکی ده رمانسازی ، کۆلیژی زانست /به شی کییمیا).

د- کارمهنده هونهریه کان پیویسته راهیندراو بن بو کارکردن له کارگه که دا و بروانامه ی راهینانی هه بییت له یه کییک له شوینه باوه رپییکراوه کان له وه زاره تی ته ندروستی یان خویندنی بالاو توژیینه وه ی زانستی یه وه.

ز- پیویسته له سهر به رپوه به رایه تی کارگه که وه زاره تی ته ندروستی ئاگادار بکاته وه له کاتی گۆرینی یان وازهینانی به رپوه به ری هونهری یان لپرسراوی چاودیبری جۆری یان لپرسراوی تاقیگه که له ماوه ی ته نها هه فته یه که دا له میژووی گۆرانکاریه که.

ر- دابینکردنی مهرجه کانی سه لامه تی پیشه یی وه ک جل و بهرگ که بو کریکاره کان گونجاو بییت و چاودیبری کردنی پاک و خاوینی گشتی و پابه ند بوون به یاساکانی ته ندروستی یه وه وه بروانامه ی سه لامه تی جه سته یی سالانه یان هه بییت له لایهن وه زاره تی ته ندروستی یه وه.

(۲-۲) ته لاری کارگه:

- پیویسته کارگه که له ته لاریکی سه ره به خو دابیت و رووبه ری ته لاره که له (۲۵۰۰ م) دوو هه زارو پینج سه د مه تر دوو جا که متر نه بییت و نزیک نه بییت له شوینی دانیشتوان و له و سنورانه نه بییت که شاره وانی دیاری کردووه بو پیشه سازی.

ا- دابینکردنی مهرجه کانی ژینگه یی و ته ندروستی گونجاو .

ب- پیویسته بو یه پوشیکی ناوه وه ی گونجاو کرابیت بو ئاسان سرپنه وه و پاکژکردنه وه و بهرگریکردن له شی.

ج - پیویسته زهویه که و سه ربانه کانی سفت بن درز و که لینی تیدا نه بن.

د - پیویسته په نجه ره کانی ناوچه ی به ره م هینان کراوه نه بن و نه کرینه وه بو دهره وه.

ه - دابین کردنی ژماره یه کی پیویست له ده ست شوور و ته والیت به شیوه یه کی دابراو له ناوچه ی به ره م هینان.

و - پیویسته رووناکی کارگه که ته واو گونجاو بییت.

ز - دابینکردنی سیسته می ئالوگۆرکردنی هه وای ته واو گونجاو بو چاره سه ری هه وا له کارگه که دا.

ح - ده بییت به شه کانی به ره م هینانی به ته واوی جیاکراوه بییت له شوینه کانی تری وه پیویسته ژووری ئاماده کردن دابراو بییت له ژووری له قوتوونان و له پاکه ت کردن .

گ - ده بییت نوسینگه ی به رپوه بهر و به شه کانی خزمه تگوزاری (چاکسازی ، پشوودان ، ژووری ئالوگۆری جلوه بهرگ) و کۆگای هه لگرتن جیاکراوه بن.

ی - پیویسته سیسته می ئاوه رۆی هه بییت.

ک - مادده خاوه سه ره تاییه کان له قوتووی گونجاو و لیبیل کراو دا داده ندریت که به ئاشکرا لیبی

نووسرا بییت به پیویسته کانی ناسینه وه ی و دلنایی هه لگرتن و پاریزگاری کردن له کۆگایه ک دا که

ئاماده کراوه بو پیشوازی کردن له مادده ی خاوی سه ره تایی.

ل - پىۋىستە بەرھەمەكان بە شىۋەيەكى سەلامەت ھەلبىگىرېت لە كۆگاي پىشۋازى كىردن لە بەرھەمى كۆتايىدا و لىبىل بىكرېت بە كارتىكى رەنگ تايبەت كە وا بگەيەنېت كە پىۋىستە تاقىكىردنە ۋەي بۆ بىكرېت ھەتاكو ئەو كاتەي پەسند دەكرېت يان دەگىردىتە ۋە لەلايەن چاۋدىرانە ۋە ئەگەرنا لەناۋدەبرېن بەپىي پىۋەرەكانى رىكخراۋى تەندروستى جىھان.

(۳-۲) ئامپىرو ئامرازەكان :

- دابىنكىردنى ئامپىر و ئامرازى گونجاۋ لەھەموو بەشەكانى بەرھەمەپىنان دا بەشىۋەيەك گونجاۋ بىت لەگەل پراكىتىكى بەرھەمەپىنانى باش دا. (GMP)
- پىۋەرەكانى چاۋدىرى وچاكسازى خولى (دەۋرى) بۆ ئامپىرەكان لەشۋىنى بەرھەمەپىناندا رەچاۋبىكرېت ھەرۋەھا چاۋدىرى كۆگاكەن بىكرېت بۆ دىنباۋون لەگونجاۋى بەركارھىنانى.
- پىۋىستە ھەموو رۋوۋەكانى دەرۋەي ئامپىرو ئامرازەكان بەرگىرى كارىبىت بۆ ھەلمزىنى ھەر ماددەيەك يان كارلىكىكىردن لەگەلېدا ۋە پىۋىستە بەردەوام پاك بن.

(۴-۲) تاقىگەكان

- ا- پىۋىستە كارگەكە تاقىگە ئامادەكراۋى ھەبىت بە ئامپىرى پىۋىست بۆ شىكارى ئامادەكراۋەكانى بەرھەمەپىنان بۆ دىنباۋون لەجۆرى.
- ب- دابىنكىردنى كارمەندى راپىندراۋ و ئامادە بۆ ئەنجامدانى شىكارى پىۋىست.
- ج- لەكاتى نەبونى تواناي كارگە بۆ ئەنجامدانى ھەندىك لەكارەكان دەتوانىت گىرئ بەست لەگەل تاقىگە تايبەت و متمانە پىكرىۋى ۋەزارەتى تەندروستى دا بىكات ئەۋىش بەئاگادارى بەرپۆۋەبەرايەتى گىشتى كاروبارى تەندروستى.

(۵-۲) ئاۋو ئاۋەرپۇ پاشماۋە:

- أ- پىۋىستە سەرچاۋەيەكى جىگر بۆ ئاۋ و كارەبا دابىن بىكرېت لەگەل جىگرەۋە بۆ ھەر يەككىيان.
- ب- پىۋىستە سىستەمى چارەسەرى ئاۋى گونجاۋ بۆ ئامادەكردنى شىۋەي دەرمانى و ئامادە كراۋى كارگە كە دابىن بىكرېت.
- ت- پىۋىستە چارەسەرى ئاۋى پىس و پاشماۋە شىل بىكرېت پىش ھەناردەكردنى بۆ تۆرى ئاۋەرپۇ تەندروستى گىشتى.
- پ- پىۋىستە ۋەزارەتى تەندروستى و بەرپۆۋەبەرايەتى گىشتى كاروبارى تەندروستى ئاگادار بىكرېت بەۋ شىۋازەي كە پاشماۋەي رەقى پى چارەسەر دەكرېت.

(۶-۲) بەلگە و تۆمارەكان:

- ا- پىۋىستە ھەموو بەرھەمەكانى كارگە پابەند بىت بە مەرچەكانى تۆمارى بەرھەمى رۋوۋەكى سىروشتى پىزىشكى لەۋەزارەتى تەندروستى .
- ب- پىۋىستە كارگەكە فىلى سەرەكى بۆ ئامادەكراۋەكە دابىن كىرېبىت كە ئەمانەي لەخۇ گىرتىبىت : شىۋازى دروست كىردن ، شىۋازى شىكار كىردن ، پىكھاتەي ماددەكان.
- ج- پىۋىستە كۆمپانىياكە فىلى بۆ گىشت بەرھەمەكان ھەبىت لە كارگەكەدا و فىلەكە پىۋىستە بۆ ماۋەي (۵) سالى بىپارېزىت لەمىژۋوى بەرھەمەپىنانەۋە.

د- پارێزگاری کردن له برۆنامهی شیکاری مادده خاوه سه ره تاییه کانی به کارهاتوو له کارگه که داو هه لگرتنی بۆ ماوهی (5) سال .

ه - پێویسته به پێوه بهری هونهری کارگه که و لێپرسراوی تاقیگه واژوی ماددهی به کارهاتوو بکهن له فایلی به کارهاتوو هکاندا به پیزبهندی هه ریه که له سنوری تاییه تمه نیدا.

و- پێویسته لیستیگ هه بیته به ناوی مادده سه ره کیه کانی پیکهینهری به ره مه کان.

ماددهی (6):

لایه نی مؤله تیپه در: وه زاره تی تهن دروستی لایه نی تاییه تمه نده به مؤله تدان و تۆمارکردنی کارگه کانی ئاماده کراوی رووه کی سروشتی پزیشکی و قوتوو به ندرکردنیان.

1- داواکاریه کانی مؤله تدان (طلبات الترخیص) ده بیته پزیشکه ش بکریت له لایه ن خاوه نی پرۆژه که و به رپوه بهری هونهری کارگه به ئیمزای خۆیان ده بیته .

2- له کاتی ره زامه ندی سه ره تایی له سه ر داواکاری یاسایی له مؤله تدان کارگه ئه وا مؤله تی کارگه به جئ دیت.

3- ئه م داوا کاریانه ش ته نها بۆ کارگه رپگه پیدراوه کان ده بیته.

ماددهی (7):

مه رجی پێویست بۆ مؤله تی کردنه وهی شوینی فرۆشتنی (ئاماده کراوی رووه کی سروشتی یا خود به شیوهی ژهمی ده رمانی):

أ- بۆ کردنه وی ئه م شوینانه پێویسته داواکاریه ک له لایه ن ده رچووی کۆلیژی ده رمانسازي (ده رمانسازیکي رپگه پیدراو) له لایه ن سه ندیکای ده رمانسازانی کوردستان وه پزیشکه ش به وه زاره تی تهن دروستی بکریت به مه رجیک ئه و ده رمانسازه هیج دامه زراوه یه کی تر وه ک (ده رمانخانه ، کۆگا ، کۆمپانیا) ی به ناو نه بیته.

ب- ناوی شویننه که ده بیته شوینی فرۆشتنی (ئاماده کراوی رووه کی سروشتی).

ت- ئه و ده رمانسازه به رپرسیار ده بیته له کاروباری زانستی و کارگێری ئه و شویننه ده بیته خۆی ئاماده ده بیته له کاتی کارکردنی ئه و شویننه .

ماددهی (8):

مه رجی پێویست بۆ مؤله تی کردنه وهی شوینی فرۆشتنی (گژوگیای سروشتی).

أ- بۆ کردنه وهی ئه و شوینانه پێویسته داواکاریه ک پزیشکه ش به وه زاره تی تهن دروستی بکریت له رپگه ی به رپوه به رایه تیه گشتیه تهن دروستیه کانی هه ریمی کوردستان.

ب- پێویسته داواکار برۆنامه که ی یه کیک بیته له مانه ی خواره وه:

1- برۆنامه ی که متر نه بیته له ده رچوانی پۆلی نۆیه می بنه رته ی و خولی تاییه تی بینی بیته له بواری گژوگیای سروشتی.

2- داواکار برۆنامه ی تاییه تی هه بیته له بواری گژوگیای سروشتی له ناوه وه یان ده ره وه ی هه ریمی کوردستان په سه ندرکراو بیته له لایه ن وه زاره تی خویندنی بالآو توپزینه وه ی زانستی حکومه تی هه ریمی کوردستان.

۳- داواکار دەرچووی (کۆلیژی پزشکی، پهیمانگای تهکنیکی پزشکی/بهشی دهرمانسازی) بیت و خولی تاییه تی بینی بیت له بواری گزوگیای سروشتی به مەرچیک هیچ دامه زراوه به کی تری پزشکی به ناو نه بیت .

ت- نابیت هیچ جوړه ناماده کراویکی پوهه کی بفرۆشیریت جگه له گزوگیای سروشتی به ووشکی یان به تهری به شیوهی سروشتی خوئی به بی هیچ گۆرانکاریه ک. پ- ناوی شوینه که ده بیتته شوینی فرۆشتنی (گزوگیای سروشتی).
ماددهی (۹):

ئه و شوینانهی ناماده کراون بو فرۆشتنی (ناماده کراوی پوهه کی سروشتی) ی و (گزوگیای سروشتی) پیویسته ئه م مەرچانهی خواره وهی تیدا بیت .
۱- پیویسته پوهه ری شوینه که له (۲۵) م ۲ که متر نه بیت.
۲- پیویسته ئامپره کانی سارد که ره وه (سپلیت - ئلاجهی) تیدا بیت.
۳- پیویسته له ناوه وهی ژووره که (ره ف) هه بیت بو دانان و هه لگرتنی به ره ه کان.
۴- هه موو مەرچه کانی پاک و خاوینی تیدا بیت.
۵- هه لواسینی مؤله تی کارکردن له شوینیکی گونجاو که بتواندریت ببیندریت.
۶- دووری نیوان دوو شوینی جیاواز له (۵۰) مه تر که متر نه بیت.
ماددهی (۱۰):

مەرچی فرۆشتنی پوهه کی سروشتی پزشکی.
بو فرۆشتنی پوهه کی سروشتی له م شوینانه پیویسته ئه م مەرچه سه ره کیانه له سه ر پاکه تی پوهه که که هه بیت.
۱- پیویسته زانیاریه کانی سه ر پاکه تی پوهه کی سروشتی به یه کیک له زمانه کانی (کوردی - عربی - ئینگلیزی) بیت.
۲- نابیت به هیچ شیوه یه ک وینه له سه ر قوتوو یا پاکیتی پوهه کی سروشتی هه بیت که ئاماژه به چاره سه رکردنی نه خوئی بادت به لام ده تواندریت بنوسریت که بوچی به کاردیت.
ماددهی (۱۱):

مەرچی پیویست بو نویسی ماده که له سه ر قوتوو ناماده کراوه پوهه کیه که یاخود شیوهی زه می دهرمانی: بو نویسی ناو و بری ماده گیایه که له سه ر قوتوو یان پاکیتی ناماده کراوه پوهه کیه که پیویسته ئه م مەرچانهی خواره وهی تیدا بیت.

- ۱- ناوی زانستی.
- ۲- ناوی بازرگانی .
- ۳- ناوی ماده سه ره کییه کان و بره کانیان.
- ۴- ناوی ماده لاهه کیه کان و بره کانی.
- ۵- شیوهی ناماده کراو وه ئه و بره ی که تیدا یه .
- ۶- (Dosage) وه ریگای وه رگرتن و به کاره یینانی.
- ۷- Batch No

- ۸- ریکه وتی دروستکردن و به سەرچوونی.
- ۹- هه بوونی (Leaflet) بو دیاری کردنی چۆنیه تی به کارهینانی ، وه هۆشداری کاریگه ری لاهه کی روونی پیکهاته کان وه (بوچی به کاردیٹ ، چۆن به کاردیٹ ، که ی به کاردیٹ ، چه ند جار له رۆژیکدا، بو ماوه ی چه ند رۆژیان هه فته یان مانگ) ی به کارهینانی به نوسین له گه لیداییت. وه ئه و که سه ناییت به کاری بیئیت ، بو نمونه مندا ل ، ئی سکر ، پیر ، که سیك نه خووشی تری هه بیٹ.
- ۱۰- ناوی ماده که به زمانیکی زانراو، (کوردی یان عربی) ، به فۆنتیکی ئاسان بخویندیریته وه ، له گه ل ناوی زانستی (Botanical name) له سه ر پا که ته که بیٹ.
- ۱۱- گه ر به ره مه که له ماده یه ک زیاتر بیٹ پیویسته ناوی پیکهاته کان ی به شیوه یه ک (له زۆره وه بو که م (Descending Order – تیدا نوسراییت.
- ۱۲- بری ماده که (گرام) گه ر وشک بوو ، یان قه باره که ی (میللیتر) گه ر شله بوو.
- ۱۳- ناوو شوینی به ره مه یه نانی به ره مه که له گه ل ژماره ی مۆله ت و به رواری مۆله ت.
- ماده ی (۱۲):**
- مه رجه گشتیه کانی کردنه وه ی شوینی فرۆشتنی پوهه کی سروشتی پزیشکی:
- ۱- ناییت هیچ جو ره کاری پزیشکی و چاره سه ری ئه نجام بدریٹ له شوینی فرۆشتنی پوهه کی سروشتی پزیشکی ، وه ناییت هیچ جو ره پرو پاگه نده یه کی چاره سه ری نه خووش له سه ر پووکارو جامخانه ی شوینه که بنوو سرت.
- ۲- پیویسته پیکهاته پوهه کیه کان له لایه ن (KMCA) وهه ریگه پیدانی هه بیٹ.
- ۳- ریکاره کانی هاوردنه کردنی ئاماده کراوی پوهه کی وشپوهی ژه می دهرمانی و ، دانانی نرخ و دابه شکردن وه پشکنین وه کو هه ر دهرمانیکی تر له لایه ن به ریوه به رایه تی پشکنین و کۆنترۆلکردنی جو ری (KMCA) ده بیٹ.
- ۴- پیویسته ئاماده کراوی پوهه کی وشپوهی ژه می دهرمانی وه کو پیکهاته له لایه ن دهسته ی بالای په سند کردنی ئاماده کراوی پوهه کی وشپوهی ژه می دهرمانی له وه زاره تی ته ندروستی په سند کراییت.
- ۵- هیچ ئاماده کراویکی پوهه کی سروشتی و شیوه ی ژه می دهرمانی ناییت بفرۆشرت یا خود به کاربه یندریت تا دوا ی گه رانه وه ی ئه نجامی پشکنین له به ریوه به رایه تی (KMCA) وه ریگه پیدانی (اطلاق الصر ف) وه رده گرت.
- ۶- ده کريت ئاماده کراوی پوهه کی وشپوهی ژه می دهرمانی سه ره کی (Raw material) بفرۆشرت به مه رجیک.
- أ- پیناسه ی گیا سه ره کیه که یان ماده خاوه که (Raw Material) و ناوی به ره مه که وشوینی رواندن و چینه وه ی ، له گه ل سیفاته فیزیاییه ناسراوه کانی به ره مه که بزاندريت.
- ب- تاییه تمه ندییه کانی (Raw material Specifications) ماده خاوه که ی له سه ربیت که ئه مانه ده گرتنه وه :

۱- زۆرتین بری شی. (Moisture Max %)

۲- کهترین پیکهاتهی چالاک له گیاکه دا که بۆ مه بهستی چاره سهری دیاریکراو به کار دیت ، بۆ نمونه کهترین رۆنی هه لچو (% Vo Min) که له پلهی گهرمی ژووردا و به تپیه رپوونی کات کهم ده بیته وه .
۷- ئەو که سهی که مۆلەت دراوه ده بیته کاره کانی ئەو شوینە به رپوه بیات وه به رپرس ده بیته له روهی زانستی و یاسایی.

مه رجه کانی مۆلەت پیدان:

۱- وه زاره تی ته ندروستی/ به رپوه به رایه تی گشتی کاروباری ته ندروستی به رپرسه له پیدانی مۆلەتی کارکردن.

۲- به لگه نامه ی پپویست بۆ کردنه وهی شوینی (فرۆشتنی ئاماده کراو روه کی سروشتی و گزوه گیای سروشتی) بریتیه له:-

أ- بره وانامه ی ده رچوونی (ره سه ن) په سه ندرکراو بیت له لایه ن وه زاره تی خویندی باله و توپزینه وهی زانستی یان وه زاره تی په روه رده ی حکومه تی ههریمی کوردستان.

ب- گرپه ستی شوین (عقد ایجار).

ت- ناوی بازرگانی (دیاریکردنی له ژووری بازرگانی).

ج- ناوی شوینه که ده بیته به (شوینی فرۆشتنی ئاماده کراوی روه کی سروشتی) یان (شوینی فرۆشتنی گزوه گیای سروشتی).

مادده ی (۱۴):

له لایه ن تیمه کانی وه زاره تی ته ندروستی چاودیری و به دوا دچوونی بۆ شوینی مۆلە تپیدراو ده کریت وه پیکه پینانی لیژنه ی لوه کی له به رپوه به رایه تیه گشتیه کان بۆ هه مان مه به ست دروست ده کریت.

مادده ی (۱۵):

فرۆشتنی ئاماده کراوی روه کی و به ره مه سروشتیه کان یان شیوهی ده رمانی که لپی پیک دیت لپی قوتووبه ندرکراوه له روه کی پزیشکی له ناوه نده کانی فرۆشتنی ئاماده کراوی روه کی سروشتی پزیشکی و ده رمانخانه مۆلە تدراره کاندای چرده کریته وه.

مادده ی (۱۶):

چاودیری له سه ر شیوهی ده رمانی که پیکه اتووه له روه کی پزیشکی یان ئاماده کراوی روه کی یان به ره مه سروشتی له ده رمانخانه کان و ناوه نده کانی فرۆشتنی ئاماده کراوی روه کی سروشتی پزیشکی و کوگا کانی ده رمان ده مینن به پپی یاسا کارپیکراوه کانی وه زاره تی ته ندروستی و سه ندی کایی ده رمانسازان جپیه جی ده کریت.

مادده ی (۱۷):

له شوینه کانی فرۆشتنی روه کی سروشتی پزیشکی و گزوه گیای سروشتی رپگه نادریت هه ج جو ره چاره سه رپک بکریت به چاره سه ری پزیشکی و چاره سه ری جپگره وه (طب البديل) یشه وه وه کوو (که له شاخ و برینکاری وزه روو و ده ستکاری.... هتد).

ماددەى (١٨):

رېڤگە نادريټ له شوپنه كانى فرۆشتنى گژوگياى سروشتى گيراوهى پووەكى ئاماده بكرىت يان دروست بكرىت و بفرۆشريټ.

ماددەى (١٩):

رېڤگە نادريټ له شوپنه كانى فرۆشتنى گژو گياى كوردهوارى (عه تاره كان) گيايه كان به سيفه تى چاره سه رى بفرۆشن.

ماددەى (٢٠):

هه موو جوړه بانگه شه يه كى فرۆشتنى ئاماده كراوى پووەكى سروشتى و گژوگياى سروشتى به رېڤگاي (social media , راديۆو ته له فزيۆن قه ده غه يه.

ماددەى (٢١):

هه موو ئه و به ره مه مانه ي به كاردريټ بو (دابە زاندىن وزيا دكردى كيش، جوانكارى ، لاوازى سيكسى...هتد) قه ده غه يه بفرۆشريټ له شوپنه كانى (فرۆشتنى گژوگياى سروشتى) ي و له په يجه كانى توړه كوومه لايه تيه كان به شيوه ي ئونلاين.

ماددەى (٢٢):

كردنه وهى خولى راهينانى سالانه بو خاوهن بپروانامه ي شوپنه كانى فرۆشتنى (ئاماده كراوى پووەكى سروشتى و گژوگياى سروشتى) له لايه ن كه سانى پسپوړى ئه م بو ارانه ده بيت به هاوكارى له گه ل وهزاره تى خويندىن بالاو توپيزينه وهى زانستى (كوليژى ده رمانسازى) و وهزاره تى ته ندروستى.

ماددەى (٢٣):

كار به رينمايى ژماره (١)ى سالى (٢٠١٩) ناكريټ وبه هه لوه شيندراو هه ژمار ده كريټ.

ماددەى (٢٤):

كار به هيچ رينماييه ك نه كريټ كه هاو دزه له گه ل ئه م رينماييه .

ماددەى (٢٥):

ئه م رينماييه كارى پيده كريټ له رۆژى بلاو كردنه وهى له رۆژنامه ي فهرمى (وقايەى كوردستان).

سامان به رزنجى

وه زي رى ته ندروستى