

دہستہ ی پاراستن و چاککردنی ژینگہ

ژمارہ: ۱۹۴۰ لہ ۲۰۲۱/۱۱/۲۲

پشت بہست بہ حوکمہ کانی ماددہ ی (دہیہم) لہ یاسای دہستہ ی پاراستن و چاککردنی ژینگہ لہ ہریمی کوردستان-عیراق ژمارہ (۳) ی سالی ۲۰۱۰ و حوکمہ کانی ماددہ ی (چل و پینجہم) لہ یاسای پاراستن و چاککردنی ژینگہ لہ ہریمی کوردستان-عیراق ژمارہ (۸) ی سالی ۲۰۰۸، ئەم رینمایہ ی خوارہ و ہمان دەرکرد:

رینمایہ ی ژمارہ (۳) ی سالی ۲۰۲۱

رینمایہ ی تاییہت بہ سہربرخانہ کان لہ ہریمی کوردستان - عیراق

ماددہ ی (۱): پیناسہ کان

یہکەم: دہستہ: دہستہ ی پاراستن و چاککردنی ژینگہ لہ ہریمی کوردستان - عیراق .

دووہم: فہرمانگہ: فہرمانگہ ی کاروباری ہونہری و فہرمانگہ ی ژینگہ ی پاریزگان و ئیدارہ سہر بہ خۆکان.

سپتہم: سہربرخانہ: ئەو دامہ زپاوە مۆلہت پیدپاوەیہ کہ بہ ئامیری نوئ و پیشکەوتوو ئامادہ کپاوە بہ پیئ ئەو مہرج و مواسہفاتہ ی لہ لایہن لایہنہ پەییوہندارہ کانہوہ دیاریکپاوان بۆ ئەنجامدانی پشکنین و کوشتنہوہ ی ئاژہل و پەلہوہرہکان بۆ دلنیا بوون لہ گونجاوی گوشتہکەیان بۆ بہ کارہینانی مرۆبی .

چوارہم: پاککردنہوہ (تعقیم): لہ ناو بردنی پیسبوون و ہۆکارہکانیہ تی لہ ئامیر و کەل و پەل و دہفرہکان کہ لہ سہربرخانہ بہ کار دہہینرین.

پینجہم: پاککردنہوہ (تطہیر و تنظیف): لہ ناو بردنی پیسبوون یان ریژہیہک لہ زیان بہ خشہکان لہ سہر زہوی و دیوارو بنمیچی سہربرخانہ و ئامیرہکانی تیایدا بہ کار ہاتوون .

شہ شہم: تاقیگہ: شوینیکہ لہ پرووی ہونہریہوہ بہ کارمندی پسپۆر و ئامیری پیویست دابین کپاوە، بۆ ئەنجامدانی شیکردنہوہ و تیستی کارگہیی بۆ دلنیا بوون لہ گونجاوی گوشتہکان بۆ بہ کارہینانی مرۆبی .

حہوتہم: پاشہرپۆشلہکان: خوین و ئەو ماددہ شانلانیہ کہ لہ ئەنجامی کوشتنہوہ و شوشتن و پاککردنہوہ و خاوینکردنہوہ ی سہربرخانہ کہ پەیدا دہبن.

ہہشتہم: پاشماوہ رہقہکان: بریتیہ لہ پاشماوہ ی کرداری کوشتنہوہ و ئەو پارچانہ ی نەگونجاوان بۆ بہ کارہینانی مرۆبی و گوشتہ دوورخپاوەکان و پیستہ و پەرہکانیان .

نۆیہم: ئاژہلہ فہوتاوہکان: ئەو ئاژہل و پەلہوہرانہن کہ لہ بہر توشبوونیان بہ نەخۆشی لہ ناو دہچن .

دہیہم: گوشتہ دوورخپاوەکان: ئەو گوشتانہ ی گونجاو نین بۆ بہ کارہینانی مرۆبی دوا ی ئەنجامدانی پشکنین لہ لایہن پسپۆرہکانہوہ .

ماددہی (۲): ئامانجہکان

گه شه پیدانی ئەم رینمایانی بۆ ریکخستنی کار له سەرپرڤانهکان بۆ گهرهنتی وه دیهینانی مهرج و بهرزه فتکارییهکانی ژینگه ییه بۆ پارێزگاری کردن له ژینگه ییه کی سهلامهت و تهندروست بۆ هاوولاتی.

ماددہی (۳): سنووردارکردنی شوینەکان

له سەرپرڤانهکان ئەم مهرجانه پێویستن:

یهکههه: شوینی سەرپرڤانهکان پێویسته له سنوری شارهوانی شاره گهرهکان (5) پینج کیلۆ مهتر و له

قهزاو ناحیهکان (۲) دوو کیلۆمهتر و له کۆمه لگه ی نیشته جی بوون و گوندهکان (1) یهك کیلۆ

مهتر دوور بیت، له گه ل رهچاوکردنی ئاراسته ی باوی با له ناوچه که .

دووهم: دووری شوینی سەرپرڤانه که له ههر سهرچاوه یه کی ئاوه وه له (1) یهك کیلۆمهتر که متر نه بیت .

سێیههه: دووری شوینی سەرپرڤانه که له و کارگه و پرۆژانه ی بۆنی ناخۆش یان گازی ژههرپاوی یان ههر

پیسکه ریکی تری لیدهرده چیت که کاریگه ری له سهر سهلامه تی و گونجاوی گۆشتهکان بۆ

به کارهینانی مرۆیی هه یه، له (500) پینج سه د مه تر که متر نه بیت .

چوارهم: رهچاوی ئاسانکاری گه یشتن بۆ شوینی سەرپرڤانهکان بکریت، به شیوه یه ک بیت زهویه که

تهخت و وشک بیت دوور بیت له دۆل و شیو و گۆماوهکان .

پینجههه: رووبه ری سەرپرڤانه که له گه ل قه باره ی کاره که و بری به ره مه که گونجاو بیت .

شه شههه: شوینی سەرپرڤانه که سهرچاوه یه کی هه میشه یی ووزه ی کاره با و ئاوی گونجاو بۆ

به کارهینانی مرۆیی و خزمه تگوزارییه لاهه کیهکانی تر هه بیت له گه ل ژماره یه کی تهواو له

پارکی ئۆتۆمبیل بۆ ئەوانه ی سهردانی سەرپرڤانه که ده کهن له هاوولاتی و خاوهن کیلگهکان .

هه وهتهه: پێویسته دووری شوینی سەرپرڤانه که له دامه زراوه خۆراکیهکان له (500) پینج سه د مه تر

که متر نه بیت .

ماددہی (4): پیداو یسته ی ژینگه ییهکان

پێویسته له بینای سەرپرڤانهکان ئەم مهرجانه هه بیت :

یهکههه: به کارنه هینانی ئەسببست یان ههر مادده یه ک که ئەسببست له پیکهاته که ی دا هه بیت یان

ههر مادده یه کی تری زیان به خش.

دووهم: پێویسته قوناغهکانی به ره مه هینانی سه ره کی له یه کتر جیا بکرینه وه وه کو (کوشتنه وه،

په رلیکردنه وه، که ول کردن، لابرندی ریکخۆله و هه ناو، پارچه پارچه کردن، ساردکردنه وه، بهرگ

کردن و کۆگا کردن) وه پێویسته شوینی کۆگا کردن به تهواوی جیاکرا بیتته وه و هه واگۆرکی ی

باش و رووناکی بۆ دابین بکریت، پاراستنی گۆشتهکان له ژووری ساردکراوه دا .

سێیههه: شوینی پشوودانی کارمه ندان و ده ستشۆرهکان له شوینی جیاکراوه بن ، راسته وخۆ به رووی

شوینی گۆشتهکان نه کرینه وه .

چوارہم: پیویستہ زہوی ناو سہربرخانہ کہ بہ جۆریکی باشی کاشی روپوؤش کرابیت و بہرگری له ترشہ لۆکہ کان بکات و توانای ہہ لمژینی شلہ مہنیہ کانی نہ بیت و ہ دژہ ہہ لخلیسکان بیت، باشترہ کاشی یان سیرامیکی زبر بیت و بہرگریہ کی زۆری داخوران بکات یان له کۆنکریتی شیش دار بیت و بہ ماددہیہ کی نہ گہ ینہری بہرگہ گر روپوؤش کرابیت، و سلۆپیکی گونجاوی ہہ بیت بۆ کۆنہ بوونہ وہی ئاوی شوشتن و پاشہ پۆکان .

پینجہم: پیویستہ دیوارہ کان بہ کاشی سیرامیک روپوؤش بکریت توانای ہہ لمژینی نہ بیت و ہیچ درزیکی تیدا نہ بیت و بہ بہرزیہ کی گونجاو بیت بۆ پرۆسہی بہرہ مہینان و له گہ ل دیزاینی ئامیرہ کان گونجاو بیت و ژمارہیہ ک پەنجہرہی تیدابیت .

شہ شہم: دابین کردنی ہہ وا گۆرکیکی گونجاو له ریگای پەنجہرہ کان کہ له ہہ موو لایہ کی سہربرخانہ کہ ہہ بیت ، وہ دەبیت ریگریت له ہاتنہ ژوورہ وہی میس و مہگہز و قرتینہرہ کان .

حوتہم: بیناکہ چہند دەرگاہیہ کی فریاکہ وتنی ہہ بیت و راستہ وخۆ بۆ دەرہ وہ بکرینہ وہ ، وہ پیویستہ بہ باشی دابخرین له کاتی ئاساییدا .

ہشتہم: له بہرہم دەرگاگاندا شوینی پاکردنہ وہی پیلاوی کارمندان بہ ماددہی خاوین کہرہ وہ دابین بکریت له کاتی چوونہ ژوورہ وہ یان .

نویہم: دابین کردنی ئاوی تہواو کہ پیویستہ بہ توندی (فشار) دەرچیت و بہ پیی مواسہفات و پیوہرہ کان بیت .

دہیہم: پاککردنہ وہی خیرای ہہ موو شوینیکی سہربرخانہ کہ وہ پەچاو کردنی پاککردنہ وہی رۆژانہ و پاککردنہ وہی ئامیرہ کان و زہوی سہربرخانہ کان و ہەر کاتیک پیویست بوو .

یازدہیہم: دابین کردنی تاقیگہیہ کی پسپۆری بۆ ئەنجامدانی پشکنینی پیویست بۆ گۆشتہ کان بۆ دلنیا بوون له گونجاویہ تیان .

دوازدہیہم: دروست کردنی پەرژینیک له دەوری پەرژہ کہ کہ بہرزیہ کہی له (۲) دوو مہتر کہ متر نہ بیت .

سیزدہیہم: دابین کردنی رپژہی سہوزایی (۲۵%) له سہدا بیست و پینجی رووبہری سہربرخانہ کہ بہ چاندنی دوو ریز داری بہرز و ہہمیشہ سہوز .

ماددہی (۵): چارہ سہرکردنی پاشہرۆی سہربرخانہ کان بہم شیوہیہ دەبیت :

یہ کہم: پاشہرۆ شلہ کان :

أ. چارہ سہرکردنی سہرہ تایی

۱- جیاکردنہ وہی ماددہ رەقہ کان کہ قہ بارہ یان تا رادہیہ ک گہورہیہ له ریگہی تۆری ئاسنین کہ ژہنگ ہہ لئہ ہییت .

۲- ئامادہ کردنی حوزیکی تاییہت بۆ ئامادہ کردنی رۆن و چہوریہ کان کہ بہ ریگہی میکانیکی یان دەست لادہ برین بہ پیی قہ بارہی بہرہ مہینانی سہربرخانہ کہ بہ شیوہیہ ک رۆن چہوریہ کان نہ چنہ قۆناغی دواتر .

۳- حەوزی نیشتن: حەوزیک یان زیاتر ئامادە دەکریت بە پێی قەبارە ی بەرھەمھێنای سەربرخانە کە، وە بە پێوانە ی گونجاو بۆ ئەوێ هەموو ماددە رەقەکان کە لە گەڵ ئاوەرۆکە دان بنیشن، وە کاتی نیشتنەوێ ئاوە کە لە دوو کاتژمێر کەمتر نەبێت، دوای کرداری نیشتن ئاوە کە پێگە ی پێدەدریت بچیتە رێرەوێ ئاوەرۆ بە مەرجیک بە پێی مۆاسەفاتی کاریکراو بێت.

ب. چارەسەری بایۆلۆجی: کە بە چارەسەری لاوہ کی دەناسریت بە دوو قۆناغ پیکدیت:

۱- چارەسەری لاوہ کی: هەموو ئاوی پاشەرۆکان لە حەوزی نیشتنەوێ دەردەچیت، لە حەوزیک کۆدەکریتەوێ بە قەبارە یە ک گونجاو بێت لە گەڵ توانای بەرھەمھێنان بە مەرجیک بۆ چارەسەری بایۆلۆجی ماوہ ی راگرتنی ئاو لە حەوزە کە دا لە شەش کاتژمێر کەمتر نەبێت.

۲- قۆناغی نیشتنی لاوہ کی: ئاوہ کان دوای حەوزی هەوا گۆرکی بە حەوزی نیشتنی لاوہ کی تێدەپەریت، کە قەبارە کە ی لە گەڵ توانای بەرھەمھێنان گونجاو بێت و ماوہ ی راگرتنی لە دوو کاتژمێر کەمتر نەبێت.

۳- حەوزی وشک کردنەوێ قورپە کە (سلاج): هەموو ئەو ماددە رەقانە ی لە حەوزی نیشتنی سەرەتایی و لاوہ کی ماونەتەوێ بە ئامێر ووشک دەکرینەوێ دواتر وەکو هەر پاشماوہ یە کی رەقی تر چارەسەر دەکریت.

ج. قۆناغی پاککردنەوێ (تعقیم):

۱- ئەو ئاوەرۆیە ی لە قۆناغی چارەسەری بایۆلۆجیە کە لە بێرگە ی (ب) سەرەوێ دەردەچیت بە حەوزیک تێدەپەریت بۆ ماوہ ی کەمتر نەبێت لە نیو کاتژمێر بھینیتەوێ لە گەڵ بوونی ماددە ی پاک کردنەوێ .

۲- خالی دەرچوونی کۆتایی: خالی دەرچوونی پاشماوہ ی سەربرخانە کان لە شوینی وەرگرتنی ئاو بۆ وێستگە ی پاککردنەوێ ئاوی خواردنەوێ لە (۳) سێ کیلۆ مەتر کەمتر نەبێت ئەگەر خالی دەرچوون لە سەرۆوی خالی وەرگرتنی ئاو بۆ وێستگە ی پاککردنەوێ ئاوی خواردنەوێ بوو وە لە (۱) یە ک کیلۆ مەتر کەمتر نەبێت ئەگەر لە خوارەوێ خالە کە بوو .

د- چارەسەری خوین: خوین لە یە کە ی کوشتنەوێ دا جیادەکریتەوێ بە کە نالیک ی تاییبەت و لە حەوزیک ی تاییبەت کۆدەکریتەوێ و دەگوازییتەوێ بۆ کارگە ی دروست کردنی پەینی ئۆرگان ی ، ئەگەر کارگە ی دروست کردنی پەین نەبوو ئەوا لە بێرنەری سەربرخانە کە دەسوئینریت .

دووہم: چارەسەری پاشماوہ ی رەق و شیوہ رەقی سەربرخانە کان :

أ. چارەسەر کردنی پاشماوہ ی رەق و شیوہ رەقی سەربرخانە کان بە م شیوہ یە دەبیت:

۱- پاشماوہ رەقەکان کە لە هۆلەکانی کوشتنەوێ و تۆری وێستگە ی چارەسەر کردنی دەمیینیتەوێ ، پۆژانە کۆدەکریتەوێ و لە شوینی جیاکراو و داپۆشراو دادەنریت بۆ سوتاندنیان لە بێرنەری تاییبەت بە سەربرخانە یان فریدانی لە شوینی بنگل کردنی دیاری کراو بە فەرمی .

۲- ھموو فھوتاوھکان یان پارچھکانی تیکچوو و نہخۆشی ئازھل و پھلھوھر له سوئینھری تایبھت به سھربرخانھ دھسوئینریت.

۳- پاشماوھ نیشتووھکان کھلھقۆناغی نیشتھنی سھرھتایی و لاوھکی و لھحھوزھکانی ووھککردنھوھی ئاسایی یان میکانیکی چارھسھرکراون وھکو پھینی کشتوکال دھتوانریت بهکاربھینریت، ھھروھھا دھتوانریت له شوینی فریدانی پاشماوھکان فری بدرین یان بسوئینرین .

۴- رۆن و چھورببھکان کھ له ویستگھی چارھسھرکردن دھردھچن دھتوانریت له کارگھکانی پھینی ئۆرگانی سوئی لئ وھربگیریت ، بهلام پارچھکانی تر یان پاشماوھکانی تر له سوئینھر دھسوئینریت ب. مواسھفاتی سوئینھرھکان ئھمانھی خواریوھن:

۱- توانای سوئینھرھکھ گونجاو بیت لهگھل توانای بھرھھمھینانی سھربرخانھکھ، لهگھل ھھبوونی سوئینھریکی تری یھدھگ بۆ ئھو کاتانھی سوئینھری یھکھم لهکاردھکھوئیت .

۲- سووتھمھنی سوئینھرھکھ نھوتی سپی یان گازی شل دھبیت .

۳- شوینی سوئینھرھکھ لهناو پھرژینی سھربرخانھکھ دھبیت لهگھل رھچاوکردنی ئاراستھی باوی با له ناوچھکھ .

۴- سوئینھرھکھ فلتھری تایبھتی بۆ دابین بکریت بۆ ریگریکردن له دھرچوونی بۆن و دووکھل .

۵- رھچاوکردنی بھرزی دووکھل کیش و توانای بھرھھمھینانی سھربرخانھکھ و پرۆژھکانی دھوروبھری ، لهگھل رھچاوکردنی تۆپۆگرافی ناوچھکھ ، پیویستھ بھرزبھکھی له ئاستیکی تھواودا بیت بۆ بلاوکردنھوھی دووکھل لهگھل تھوژمی بادا ، سھرھرای ئھوھی لھم رینمایبھدا ھاتووھ، لھسھر سھربرخانھکان پیویستھ پابھندن بھو یاسا و رینمایبانھی کھ لهلایھنی پھیوھندیدار دھرچوون .

ماددھ (۶) : حوکمھ کوئایبھکان

یھکھم: دھستھو فھرمانگھکانی له ریگھی تیمھکانی پشکنین و چاودیئری ھھلدھستن به چاودیئری کردنی بھردھوام بۆ ئاوپھری سھربرخانھکان بۆ دلنیاووون له ریک بوونی لهگھل مواسھفاتی ژینگھیی کارپیکراو .

دووھم: دھستھو فھرمانگھکانی ھھلدھستن به چاودیئری کردنی بھردھوام بۆ پاشماوھی ماددھ رھقھکان و کاری سوئینھرھکان له سھربرخانھکاندا.

سینھم: ئھنجامدانی پشکنینی قیئتیرنھری پیش و دوای کوشتنھوھ له لایھن پزیشکی قیئتیرنھری رپییدراو له سھربرخانھکھ، دوای پشکنین ئھو ریگھ دھدات به گونجاوی گۆشتھکان بۆ مھبھستی بھکارھینانی مرویی.

ماددهی (۸):

سه ریچیکاری ئەم رینمایانه سزا دەدریت به پپی یاسایی ژماره (۸) ی سالی ۲۰۰۸ ی پاراستن و چاککردنی ژینگه له هه ریمی كوردستان – عیراق وه یاساكانی تری بهرکار له هه ریم .

ماددهی (۹):

کار ناکری به هه ر رینماییه ک که پیچه وانهی حوکمه کانی ئەم رینمایانه بیت .

ماددهی (۱۰):

ئەم رینماییه له رۆژی بلاوکردنه وهی له رۆژنامهی فهرمی (وه قايعی كوردستان) کاری پیده کریت .

ئه نذازیار

عبدالرحمن صدیق

سه رۆکی دهسته